

## ІНФОРМАЦІЯ

про результати проведення регіональними органами з питань містобудування та архітектури обстеження та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю

Відділ комунальної власності, містобудування та архітектури Андрушівської міської ради

Рік проведення моніторингу 2021

Результати моніторингу	Загальна кількість об'єктів	Кількість об'єктів, що обстежено	Оцінка безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, відсотків			Примітка
			безбар'єрні	частково безбар'єрні	бар'єрні	
1.Об'єкти, що обстежено з них:	83	83	4	40	39	
2.Закладів охорони здоров'я	21	21	3	12	6	
3. Закладів освіти	33	33		20	13	
4.Структурних підрозділів з питань соціального захисту	1	1		1		
5.Центрів зайнятості	1	1		1	-	
6.Центрів надання адміністративних послуг	1	1		1		
7.Національних закладів установи	-	-	-	-	-	-
8.Залізничних вокзалів, аеропортів. автовокзалів	2	2		2		
9.Установ пенсійного фонду	1	1		1		
10.Споруди цивільного захисту	22	22		2	20	
11.Суди	1	1	1			

**Державне підприємство „Житомирський експертно-технічний центр  
Держпраці”**

майдан Путятинський, 2, офіс 521, м. Житомир, 10002, тел./факс: (0412) 41-83-75, тел. 41-83-76

E-mail: [dp.zh-etc@ukr.net](mailto:dp.zh-etc@ukr.net), сайт [www/etc.zt.ua](http://www/etc.zt.ua), код ЄДРПОУ 20405673

**Договір № 20-2716-9**

**Замовник: КНП «Андрушівська  
міська лікарня» Андрушівської  
міської ради**

12.01.2021 р. № 18.08.0160.21

м.Житомир

**Висновок**

**технічного обстеження Комунального некомерційного  
підприємства «Андрушівська міська лікарня» Андрушівської  
міської ради за адресою: 13400, Житомирська область,  
Бердичівський район, м.Андрушівка, вул. Тітова, буд. № 34**

Проведено обстеження будівлі і прилеглої території Комунального некомерційного підприємства «Андрушівська міська лікарня» Андрушівської міської ради, з метою визначення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до неї.

Враховуючи вимоги та нормативи Державних будівельних норм України ДБН В.2.2-10:2018 «Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я», ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення», ДБН В.2.2-40:18 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення» та інші нормативно-правові документи, що регулюють забезпечення доступності до закладів охорони здоров'я осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення встановлено наступне.

Прилегла територія, на якій розташовані будівлі: поліклінічного відділення, стаціонару цілодобового перебування, інфекційного відділення дозволяє під'їзд автотранспорту та інвалідних візків і інших маломобільних груп населення до них.

**Будівля поліклінічного відділення**

Вхід на ганок будівлі поліклінічного відділення обладнаний сходами з поручнями, а для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення встановлений пандус бетонний з поручнями довжиною 13,60 м, який влаштований з двох частин і площацкою відпочинку. Покриття пандусу з тротуарної плитки. Ширина пандусу 2,26 м. Висота ганку 1,25 м. Вхідні двері металопластикові двостулкові шириноро 1,90 м. Біля вхідних дверей є освітлення і встановлена кнопка виклику персоналу. В холі чотириповерховий будівлі поліклініки встановлений пасажирський ліфт для підйому пацієнтів на потрібний поверх. Особи з інвалідністю та інші маломобільні групи населення можуть потрапити на потрібний поверх до потрібного кабінету. Поліклінічне відділення має санвузли в середині приміщень. Елементи сходових клітин (марші і міжповерхові площацки) змонтовані із збірних залізобетонних конструкцій заводського виготовлення. В приміщеннях влаштована канальна

припливно-витяжна вентиляція. Переміщення в середині приміщень пацієнтів безперешкодне.

### **Будівля стаціонару цілодобового перебування**

Триверхова будівля стаціонару цілодобового перебування має пандус з металевих конструкцій з покриттям сталевою просічкою. Ганок перед входом в приймальне відділення має освітлення і встановлена кнопка виклику персоналу. Ганок і пандус мають накриття від атмосферних опадів збудований з металевих конструкцій. Вхідні двері в приймальне відділення одностулкові шириною 900 мм. В будівлі стаціонару цілодобового перебування встановлений ліфт вантажопасажирський, який піднімає відвідувачів і осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення на потрібний поверх. Пересування пацієнтів в середині приміщень будівлі стаціонару цілодобового перебування безперешкодне. Елементи сходових клітин (марші і міжповерхові площацки) змонтовані із збірних залізобетонних конструкцій заводського виготовлення. В приміщеннях влаштована канальна припливно-витяжна вентиляція.

### **Будівля інфекційного відділення**

Одноповерхова будівля інфекційного відділення має сходи і пандус для виходу на ганок. Пандус виготовлений із металевих конструкцій з перилами по боках та накриттям від атмосферних опадів. Ганок перед входом має освітлення і встановлена кнопка виклику персоналу. Вхідні двері є одностулкові. Санвузи розташовані в середині приміщень. В приміщеннях влаштована канальна припливно-витяжна вентиляція.


**Висновок:** встановлено доступність осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень будівель Комунального некомерційного підприємства «Андрushівська міська лікарня» Андрushівської міської ради за адресою: 13400, Житомирська область, Бердичівський район, м.Андрushівка, вул.Тітова, буд. № 34. Будівлі/приміщення, які були обстежені, відповідають вимогам ДБН В.2.2-40:18 « Інспективність будівель і споруд. Основні положення».

Директор ДП «Житомирський ЕТЦ»

А.В.Черниш

Експерт (кваліфікаційний сертифікат  
серія АЕ № 000533, технічне  
обстеження будівель і споруд)

Я.М.Гурч



Додаток 1  
до Порядку

ІНФОРМАЦІЯ

про проведення управителями об'єктів обстеження та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю

Загальна інформація про об'єкт

1. Дата проведення обстеження	18.08.2021
2. Адреса розташування об'єкта	м.Андрющівка вул..Зозулінського,5
3. Форма власності	комунальна
4. Найменування послуги	Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю
5. Особа, яка проводила обстеження	Завідувач відділення соціальних послуг за місцем проживання
6. Контактні дані про особу, яка проводила обстеження (контактний номер телефону, адреса електронної пошти)	Мельник Ольга Петрівна 0962839767 andrtercentr@ukr.net

Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю	Відповідність критеріям (так або ні)	Примітки
--	--------------------------------------	----------

1. Шляхи руху до будівлі:
- 1) місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, розташовуються на відстані не більш як 50 метрів від входу до будівлі або

так

Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю	Відповідність критеріям (так або ні)	Примітки
споруди		
2) таких місць не менш як 10 відсотків загальної кількості (але не менш як одне місце), місця позначені дорожніми знаками та горизонтальною розміткою з піктограмами міжнародного символу доступності	ні	
3) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвірток (у разі їх наявності) становить не менше 0,9 метра	так	
4) ширина пішохідних доріжок до будівлі становить не менше 1,8 метра	так	
5) покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без вибійн, без застосування як верхнього шару покриття насипних або крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню на кріслах колісних або з милицями)	так	
6) у разі наявності на прилеглій території та/або на шляху до будівлі сходів вони продубльовані пандусом	так	
7) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання	так	
8) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за ширину сходинки і висотою підйому сходинок	так	
9) систему засобів орієнтації, інформаційної підтримки та безпеки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності, передбачені на всіх шляхах руху до будівель і споруд (включаючи контрастне маркування кольором першої/останньої сходинки, порогів, інших об'єктів та перешкод)	ні	
10) міжнародним символом доступності позначено шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з	ні	

Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю	Відповідність критеріям (так або ні)	Примітки
інвалідністю		
2. Вхідна група:		
1) вхідна група до об'єкта облаштована доступними (візуально та тактильно) інформаційними покажчиками: адресна табличка, інформація про: назву, опис діяльності установи, години роботи; інша довідкова інформація тощо	так	
2) у разі наявності на вході до будівлі або споруди сходів вони продубльовані пандусом	так	
3) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання	Так	
4) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за ширину сходинки і висотою підйому сходинок	так	
5) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні “зачинено” і “відчинено”	ні	
6) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором	ні	
7) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра	так	
8) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра	ні	
9) кути порогів заокруглені	ні	
10) на першу/останню сходинки, пороги, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра — 0,05—0,1 метра, вертикальної —	ні	

Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю	Відповідність критеріям (так або ні)	Примітки
0,03—0,05 метра)		
11) розміри в плані тамбура (у разі його наявності) становлять не менше 1,5 x 1,5 метра (або такі, що дають змогу маневрувати кріслу колісному)	ні	
12) майданчик перед входом, а також пандус, сходи, піднімальні пристрої для осіб з інвалідністю захищені від атмосферних опадів	так	
13) відсутні перешкоди (решітка з розміром чарунок більше за 0,015 м x 0,015 метра/щітка для витирання ніг, рівень верху яких не збігається з рівнем підлоги) та перепади висоти підлоги на вході	так	
14) у разі наявності турнікета його ширина у просвіті становить не менше 1 метра	ні	
3. Шляхи руху всередині будівлі, приміщення, де надається послуга, допоміжні приміщення:		
1) у разі наявності на шляхах руху осіб з інвалідністю сходів вони продубльовані пандусом	ні	
2) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання	ні	
3) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за ширину сходинки і висотою підйому сходинок	ні	
4) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні “зачинено” і “відчинено”	ні	
5) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором	ні	

Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю	Відповідність критеріям (так або ні)	Примітки
6) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра	так	
7) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра	ні	
8) кути порогів заокруглені	ні	
9) на першу/останню сходинки, пороги, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра — 0,05—0,1 метра, вертикальної — 0,03—0,05 метра)	ні	
10) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування (зокрема, тактильні та візуальні елементи доступності, позначення кольором сходинок, порогів, елементів обладнання, прозорих елементів конструкцій, інших об'єктів) та для осіб з порушеннями слуху (зокрема, інформаційні термінали, екрані, табло з написами у вигляді рухомого рядка, пристрой для забезпечення текстового або відеозв'язку, перекладу на жестову мову, оснащення спеціальними персональними приладами підсилення звуку), що відповідають вимогам державних стандартів	ні	
11) у приміщені відсутні предмети /перепони (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, бордюри, пороги тощо) на шляхах руху осіб з інвалідністю	так	
12) у разі розташування приміщень, де надаються послуги, або допоміжних приміщень вище першого поверху вони обладнані ліфтом, ескалатором, підйомником тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання	ні	
13) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом	ні	
14) під час зупинки ліфта рівень його підлоги залишається в рівень із підлогою поверху	ні	

Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю  (допускається відхилення не більше як 0,02 метра)	Відповідність критеріям (так або ні)	Примітки
15) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, намальовані збільшеним шрифтом та у контрастному співвідношенні кольорів	ні	
16) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, продубльовані у тактильному вигляді та шрифтом Брайля	ні	
17) ліфт обладнано функцією голосового повідомлення номера поверху	ні	
18) навпроти дверей ліфта наявна табличка із номером поверху	ні	
19) ширина дверей ліфта не менш як 0,9 метра	ні	
20) висота розташування зовнішньої кнопки виклику та висота розташування кнопок керування ліфтом від 900 до 1100 міліметрів від підлоги кабіни і поверхової площинки	Ні	
21) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення розраховані на осіб з інвалідністю	Ні	
22) у туалетах загального користування (у разі їх наявності) (окремо для чоловіків і жінок) виконано універсальну кабіну з можливістю заїзду до неї та переміщення в ній осіб у кріслах колісних (у туалетах та/або універсальних кабінах наявне в плані вільне від обладнання коло діаметром 1,5 метра)	ні	
23) окремі санітарно-гігієнічні приміщення (з окремим входом) обладнані аварійною (тревожною) сигналізацією з урахуванням осіб з порушеннями зору та слуху	ні	
24) привод сигналізації розташовано в межах між 0,8—1,1 метра над рівнем підлоги	ні	
25) шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю, позначені міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	ні	
26) місце розташування пандуса (у разі його наявності) позначене міжнародним знаком доступності для	ні	

Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю	Відповідність критеріям (так або ні)	Примітки
зручності осіб з інвалідністю		
27) місце розташування санітарно-гігієнічного приміщення, доступного для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	ні	
28) напрямок руху до евакуаційних шляхів та виходів, доступних для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	ні	
29) за визначеної потреби на вході/виході до/з будівлі встановлено план-схему, що сприятиме самостійній навігації (орієнтуванню) на об'єкти	ні	
30) відповідна схема виконана в доступних (візуально/тактильно) форматах	ні	
31) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю штучне освітлення відповідає вимогам санітарних норм	ні	
32) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів/перепон (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, пороги тощо)	так	
33) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,5 метра під час руху в одному напрямку	так	
34) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,8 метра зустрічного руху	ні	
35) ширина проходу в приміщенні з обладнанням і меблями не менш як 1,2 метра	так	
36) висота об'єктів послуг (столи, стійкі, рецепція), а також пристройів послуг (банкомати, термінали тощо) повинна становити не більше 0,9 метра	так	
37) шляхи евакуації є доступними для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на	ні	

	Відповідність критеріям (так або ні)	Примітки
Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю		
кріслах колісних, мають порушення зору та слуху		
38) інформація про евакуаційні виходи (шляхи руху) доступна для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху	ні	
39) пристрой сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприйняття усіма особами з інвалідністю, насамперед особами, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху	ні	
4. Безбар'єрність послуг для осіб з інвалідністю:		
1) веб-сайти організації, що розміщена в об'єкті, є доступними для користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінаціями порушень відповідно до ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 “Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0” не нижче рівня АА	ні	
2) у штаті є (залучається) перекладач на жестову мову або укладено угоду про надання послуг з перекладу на жестову мову з юридичними (фізичними) особами чи передплачено надання відповідного перекладу через мобільні додатки	ні	

## Серед працюючих кількість осіб

		Усього осіб з інвалідністю	З них			
			пересуваються на кріслах колісних	з порушенням зору	з порушенням слуху	мають інші порушення
Усього		4	0	0	0	4
з них жінки		3	0	0	0	3

## Серед осіб, що обслуговуються з початку року, кількість осіб

		Усього осіб з інвалідністю	З них			
			пересуваються на кріслах колісних	з порушенням зору	з порушенням слуху	мають інші порушення
Усього		52	5	3	0	43
з них жінки		32	3	1	0	28

Підсумки об'єкт має часткову безбар'єрність

\* Зазначається:

об'єкт є безбар'єрним. Людина, яка користується кріслом колісним або є незрячою, може самостійно зайти на об'єкт та вільно в ньому пересуватися та скористатися евакуаційним виходом. Такий об'єкт має вхідну групу в рівень з підлогою (або нормативний пандус чи підйомник), ширину всіх дверей не менше 90 сантиметрів, ліфт або підйомник (або бути одноповерховим), щонайменше одну доступну для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, санітарно-гігієнічну кімнату із допоміжними поручнями біля унітазу, призначену для відвідувачів обох статей, тактильні направляючі та одну мнемосхему при вході;

об'єкт має часткову безбар'єрність. Людина, яка користується кріслом колісним або є незрячою, може самостійно зайти на об'єкт та вільно в ньому пересуватися. Такий об'єкт має вхідну групу в рівень з підлогою (чи нормативний пандус (або його кут має відхилення від нормативного не більш як на 10 відсотків), ширину всіх дверей або більшості 80—89 сантиметрів, ліфт (або бути одноповерховим), щонайменше одну доступну для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, санітарно-гігієнічну кімнату із допоміжними поручнями біля унітазу, що призначена для відвідувачів;

об'єкт є бар'єрним. Всі інші об'єкти, крім тих, що належать до першого та другого рівня.

Управитель об'єкта Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг Андрушівської міської ради»

08 вересня 2021 р.